ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 027/2017

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS IP"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 24 de marzo de 2017, se da respuesta a la consulta pendiente (que sería publicada en la Página Web) y se adjuntan las modificaciones al TBC resultantes de las consultas recibidas.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC
Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración			
1	En el punto 3.2.7 página 24 inciso 1.2 en el storage de Santa Cruz tiene diferencia con el Storage de La Paz, debería haber diferencia en la actualización?	Si existe diferencia entre los dos nodos. A continuación se detalla el Nodo Santa Cruz • Tecnología High End. • Dos controladores de arquitectura simétrica activo-activo con 64GB de cache (memoria RAM). • Dos controladores SAN • Licencia de replicación activa compatible con el sistema de almacenamiento actualizado La Paz. • 8 puertos FC de 8 Gbps. • 16 TB usables en RAID 5 con al menos 35 discos SAS de 600GB y 15KRPM, adicional dos discos en espera. • Debe incluir licencia activa para la capacidad máxima del equipo de: Virtualización externa de discos (compatible con todas las marcas de Storage) y Thin Provisioning. • Capacidad de particionar lógicamente la memoria del storage en distintas máquinas virtuales. • Capacidad de particionar lógicamente los recursos de puertos de conectividad del Storage en distintas máquinas virtuales.	Se incluyen los datos del Nodo Santa Cruz, modificando el TBC en la página 24 Punto 3.2.7 Repuestos y Soporte, inciso 1.2

2	Les pedimos validar los S/N del Chassis Cisco UCS 5108, MODELO N20-C6508: Serie: SFOX1830HA4N Serie: SFOX1631GNBL Y también validar los S/N del Fabric Interconnect UCS 6296UP: Serie: SFOX1619GLIZ Dado que dichos S/N no se encuentran registrados con el fabricante.	Datos validados S/N del Chassis Cisco UCS 5108, MODELO N20-C6508: Serie: SFOX1830HA4N --> FOX1630HA4N Serie: SFOX1631GNBL --> FOX1631GN8L Validado S/N del Fabric Interconnect UCS 6296UP: Serie: SFOX1619GLIZ --> FOX1619GL1Z	Se modifica en la página 17 Cuadro-2: Detalle de Modelos y Versiones de IOS de Cada uno de los Equipos, NODO SANTA CRUZ, inciso 2 Chasis UCS e inciso 3 Switches.

Oscar Fernando Ledezma Morales
Profesional Soporte de Acceso
Subger. Operación, Mantenimiento y Optimización
Entel S.A.

Marco Ballivian Menacho
Profesional Soporte Conmutación y Plataf.
Subger. Operación, Mantenimiento y Optimización
Entel S.A.

Lia Marcia Solis Montaño
Profesional NOC
Subger. Operación, Mantenimiento y Optimización
Entel S.A.

Armando Pierre Sivault Benavides
Subgerente de Operación, Mantenimiento
y Optimización a.i.
Gerencia Nacional de Tecnología
Entel S.A.