



ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 83/2015

"ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA RADIO BASES"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 12 de octubre 2015, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (las que se responderían vía web, incluida la consulta del proveedor WSC S.A. omitida en el Acta de Reunión de Aclaración) y las correspondientes modificaciones realizadas al TBC.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC
Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración			
1	Forma de pago, 50% a la entrega de equipos y 50% al finalización de la instalación. Puede modificarse eso a un 70% 30% o 80% 20% y pagos contra avance de la implementación.	Se va modificar a un primer pago del 60% contra la entrega de equipos, y unsegurndo pago del 40% por la instalación de equipos. El segundo pago del 40% a su vez podrá ser cancelado en pagos parciales, conforme se completen los trabajos por departamento.	Se modificó el TBC, página 11, punto 10.8.
2	Opción de tener un anticipo contra una boleta por el valor total del anticipo.	Por políticas internas, no aplican anticipos de ninguna naturaleza.	Ninguna
3	Pagos adelantados, podría aplica?.	Por políticas internas, no aplican anticipos y/o pagos por adelantado de ninguna naturaleza.	Ninguna
4	Podría saberse la cantidad de radio bases por departamento?	Se dará un porcentaje de la cantidad de radio bases por Departamento.	Se modificó el TBC, página 13, punto 3.
5	No se ve en el TBC una homologación de equipos, debería solicitarse ya que se usarán unas 3 marcas, para garantizar el funcionamiento con los sistemas que se tienen actualmente.	No se solicita una proceso de Homologación.	Ninguna
6	Página 26, cámaras IP de videovigilancia para exteriores, punto 16. se pide camara de -10 a 70°. Se puede considerar una camara IP 66 hasta 50° que es lo común?	Se modificará el nivel de protección IP de 67 a 66, condierando temperaturas estremas de hasta 50° centigrados.	Se modificó el TBC, página 27, punto 6.2.4 inciso 16.
7	Página 25 Dispositivos de Activación/Desactivación, la sirena de potencia minima podria ser de 30 o superior?	No aplica, el TBC se mantiene.	Ninguna
8	Página 18 Central de Monitoreo Principal, el equipo deberá tener la capacidad de 5000 cuentas, actualmente serán para las 640 estaciones?	La central de monitoreo debe tener la capacidad y licencia para 5000 cuentas.	Se modificó el TBC, página 19, punto 6.1 inciso 2.
9	Página 22 Software de Monitoreo Principal, punto 17. Tiene que estar con todas las licencias?	El software debe incluir licencias para 5000 paneles.	Se modificó el TBC, página 23, punto 6.1.3 inciso 17.
10	Página 18, Central de Monitoreo punto 10. Firewall debe incluir como equipo independiente?	El firewall puede ser interno o externo, depende de la solución que planteen.	Se modificó el TBC, página 19, punto 6.1 inciso 10.



11	Página 18 punto 6, Almacenamiento Interno. Se relaciona al tamaño del Panel, esos puntos de control crecerán, o se quedarán solo para las radio bases. En el panel podría bajarse a 250?	La memoria interna de los paneles debe ser para la menos 250 eventos.	Se modificó el TBC, página 25, punto 6.2.1 inciso 3.
12	Página 26 Cámaras IP, cada cuánto tiempo debería mandar las imágenes al sistema de grabación?	La cámara debe transferir los eventos cada que ocurra un evento de alarma, de manera automática. Se analizará y modificará si corresponde.	Se modificó el TBC, página 27, punto 6.2.4 inciso 13.
13	Página 20 Sistema de Almacenamiento, se refiere a un storage o arreglo de discos?	Se refiere a un equipo del tipo storage son capacidad de al menos 20TB.	Se modificó el TBC, página 21, punto 6.1.2 inciso 1.
14	Una empresa con menos de 3 años de antigüedad, pero que cuenta con personal con la experiencia necesaria, podría ser considerada?	No aplica, el TBC se mantiene.	Ninguna

