



## ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

### LICITACIÓN PÚBLICA N° 071/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A LA RED DE GESTIÓN E IP CORE"

De acuerdo a lo definido en la Reunión de Aclaración de fecha 08 de septiembre de 2017, se adjuntan las consultas pendientes de respuesta (que se respondería vía web) y las correspondientes modificaciones realizadas al TBC.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	MODIFICACIÓN EN EL TBC															
<b>Consultas Pendientes de la Reunión de Aclaración</b>																		
1	<p>Se debe validar el S/N de los siguientes 4 equipos:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Modelo</th><th>Nombre Equipo</th><th>S/N</th></tr></thead><tbody><tr><td>PIX-515E</td><td>LPBX-4</td><td>808531849</td></tr><tr><td>PIX-515</td><td>LPBX-2</td><td>480200208</td></tr><tr><td>PIX-515E</td><td>PIX-1-ACCINT-P4-AYA</td><td>808531848</td></tr><tr><td>PIX-515E</td><td>PIX-3-ACCINT-P4-AYA</td><td>806482368</td></tr></tbody></table>	Modelo	Nombre Equipo	S/N	PIX-515E	LPBX-4	808531849	PIX-515	LPBX-2	480200208	PIX-515E	PIX-1-ACCINT-P4-AYA	808531848	PIX-515E	PIX-3-ACCINT-P4-AYA	806482368	Se verificará y responderá por la web	Se modifica en la página 19, Punto 3 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS, Tabla 1 Tabla Resumen de los Equipos para el Soporte Técnico, ítem 33. Para los otros PIX se mantienen los números de serie.
Modelo	Nombre Equipo	S/N																
PIX-515E	LPBX-4	808531849																
PIX-515	LPBX-2	480200208																
PIX-515E	PIX-1-ACCINT-P4-AYA	808531848																
PIX-515E	PIX-3-ACCINT-P4-AYA	806482368																
2	<p>Punto 6, el soporte SmartNet debe tener vigencia durante la duración del contrato y para todos los equipos descritos en la tabla 1 y todos sus componentes, el proveedor debe describir en una tabla la duración de renovación de los soportes de los distintos equipos. Existen equipos que están EoS, entendemos que el soporte lo brindará el proveedor, o cotizamos su reemplazo?</p>	Se validarán los equipos que están fuera de soporte y en función a esto se aclarará la posibilidad de ser reemplazados o si puede darse soporte local. Se aclarará vía web.	Se modifica en las páginas 16-21, punto 3 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS, Tabla 1 Tabla Resumen de los Equipos para el Soporte Técnico, adicionando la columna COMENTARIOS.															
3	<p>Punto 4 ítem 2 El personal técnico debe cumplir las siguientes exigencias: el advanced SP architecture y advanced SP routing corresponden a la empresa no a los técnicos. Es esto correcto?</p>	Si, se modificará en el TBC.	Se modifica en la página 22, punto 4 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ítem 2 inciso a.															